

Pytania wykonawcy z dnia 17 września 2019 r.

PYTANIE 1

Zał.11 poz. 11, w zał.12 brak, czy wykonać?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie jest w stanie określić stanu faktycznego. Jeśli okaże się konieczne do wykonania termoizolacji i pokrycia dachowego wykonanie będzie konieczne. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej. Zgodnie z zapisem załączonego wzoru umowy § 2 pkt. 2 „Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji [...] Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedooszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia [...] Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1, poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

PYTANIE 2

Zał. 11 poz. 15, w zał. 12 brak, czy wykonać?

ODPOWIEDŹ: W budynku zamawiającego nie wykorzystuje się urządzeń spalinowych. Wszystkie kominki stanowią zakończenie kanałów wentylacyjnych.

PYTANIE 3

Zał. 11 poz. 16, w zał. 12 brak, czy wykonać?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie jest w stanie określić stanu faktycznego. Jeśli okaże się konieczne do wykonania termoizolacji i pokrycia dachowego wykonanie będzie konieczne. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej. Zgodnie z zapisem załączonego wzoru umowy § 2 pkt. 2 „Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji [...] Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedooszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia [...] Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1, poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

PYTANIE 4

Zał. 11 poz. 17, w zał. 12 brak, czy wykonać?

ODPOWIEDŹ: Wykonawca musi wykonać obróbki dekarские i poprawić istniejącą elewację istniejących kominów wentylacyjnych.

PYTANIE 5

Zał. 11 poz. 19, w zał. 12 brak, czy wykonać?

ODPOWIEDŹ: Wykonawca musi wykonać poprawić lub miejscami wykonać tynki istniejących kominów wentylacyjnych.

PYTANIE 6

Zał. 11 poz. 20, w zał. 12 brak, czy wykonać?

ODPOWIEDŹ: W przypadku uszkodzenia podczas prac zewnętrznej elewacji budynku, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy elewacji i do pomalowania odtworzonych fragmentów.

PYTANIE 7

Zał. 11 poz. 21, w zał. 12 brak, czy wykonać?

ODPOWIEDŹ: W przypadku stwierdzenia braku fragmentów, uszkodzenia istniejących nakryw Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania nakryw bądź naprawy istniejących i objęcia gwarancją wszystkich elementów.

PYTANIE 8

Zał. 11 poz. 25, w zał. 12 brak, czy wykonać?

ODPOWIEDŹ: Obecnie zainstalowane wywiewki są w większości wykonane z skorodowanych rur żeliwnych. W większości konieczna będzie wymiana elementów na nowe. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej.

PYTANIE 9

Zał. 11 poz. 26 podano fi 160, w zał. 12 podano kominki wentylacyjne o śr. 10 cm ?

ODPOWIEDŹ: Wykonawca może dokonać wizji lokalnej.

PYTANIE 10

Zał. 11 poz. 28, w zał. 12 brak, czy wykonać?, brak lokalizacji włączów i domiarów.

ODPOWIEDŹ: Obecnie stare wyłazy są zaślepienie i wg. przygotowanego projektu architektonicznego nie przewidziano instalacji nowych wyłazów. Rezygnujemy z wykonania nowych wyłazów.

PYTANIE 11

Zał. 11 poz.34, w zał. 12 brak, czy wykonać?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przyjmuje konieczność wykonania izoklinów lub ich brak w przypadku zastosowania alternatywnej technologii wykluczającej obecność izoklinów.

PYTANIE 12

Zał. 11 poz. 43, w zał. 12 brak, czy wykonać?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przyjmuje konieczność wykonania i instalacji drabiny dachowej.